

# Gewässergütebewertung für 2011/12

	Wasserqualität						Biologie			
	Ammonium	Nitrat	Nitrit	ortho-Phosphat	Gesamt-Phosphat	DOC	Kieselalgen Frühling 2011	Kieselalgen Herbst 2011	Wirbellose (Makrozoobenthos)	SPEAR <sub>pesticides</sub>
<b>Schleitheim:</b>										
Eingang Beggingen	sehr gut	gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	gut		
Ausgang Beggingen	sehr gut	gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	gut		
Grenze Beggingen/Schleitheim	unbefriedigend	gut	schlecht	schlecht	schlecht	unbefriedigend	sehr gut	unbefriedigend		
Ausgang Schleithelm	sehr gut	unbefriedigend	sehr gut	schlecht	unbefriedigend	sehr gut	sehr gut	unbefriedigend		
Drainageleitung (Deponiebach)	sehr gut	unbefriedigend	sehr gut	unbefriedigend	schlecht	unbefriedigend	sehr gut	unbefriedigend		
Chrebsbach	sehr gut	gut	sehr gut	unbefriedigend	unbefriedigend	unbefriedigend	sehr gut	sehr gut		
Zwärenbach	sehr gut	gut	sehr gut	sehr gut	unbefriedigend	unbefriedigend	sehr gut	sehr gut		
Oberwiesen Rank	sehr gut	gut	sehr gut	unbefriedigend	unbefriedigend	unbefriedigend	sehr gut	sehr gut		
Wutach Wunderklingen	sehr gut	gut	sehr gut	unbefriedigend	unbefriedigend	unbefriedigend	sehr gut	sehr gut		
<b>Klettgau:</b>										
Wisengraben	unbefriedigend	gut	sehr gut	unbefriedigend	unbefriedigend	sehr gut	sehr gut	unbefriedigend		
Seltenbach	sehr gut	gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut		
Mühlbach	sehr gut	gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut		
Halbbach vor ARA	sehr gut	gut	sehr gut	unbefriedigend	unbefriedigend	sehr gut	sehr gut	unbefriedigend		
Halbbach nach ARA	schlecht	schlecht	unbefriedigend	schlecht	schlecht	unbefriedigend	unbefriedigend	unbefriedigend		
Klingengraben Grenze	unbefriedigend	schlecht	unbefriedigend	schlecht	schlecht	unbefriedigend	sehr gut	unbefriedigend		
Klingengraben Ende	unbefriedigend	schlecht	unbefriedigend	schlecht	schlecht	unbefriedigend	unbefriedigend	unbefriedigend		
Seegraben im Boden	sehr gut	gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut		
Seegraben Grenze	sehr gut	gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	unbefriedigend		
Schwarzbach Ende	sehr gut	gut	sehr gut	schlecht	schlecht	unbefriedigend	sehr gut	unbefriedigend		
<b>Fulach/Durach: * führt nicht immer Wasser!</b>										
Grenze Merish./Bargen	sehr gut	gut	sehr gut	schlecht	unbefriedigend	sehr gut	sehr gut	gut	unbefriedigend	sehr gut
Einlauf Weiher*	sehr gut	gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut				
Mühlental vor Eindohlung	sehr gut	gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut				
Fulach b. Feuerwehrzentrum	sehr gut	gut	sehr gut	sehr gut	unbefriedigend	sehr gut				
<b>Biber:</b>										
Hofen	sehr gut	gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut		
Thayngen	sehr gut	gut	sehr gut	unbefriedigend	unbefriedigend	sehr gut	sehr gut	unbefriedigend		
Gottmadinger Dorfbach	sehr gut	unbefriedigend	sehr gut	schlecht	schlecht	sehr gut	sehr gut	sehr gut	unbefriedigend	sehr gut
Buch	sehr gut	gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut		
Karollihof	sehr gut	unbefriedigend	sehr gut	unbefriedigend	unbefriedigend	sehr gut	sehr gut	unbefriedigend		
<b>Rhein:</b>										
Stein am Rhein	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut				
Bibermühle	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut				
Salzstadel	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut				
Nohl	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut				
Ellikon	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut				
Thur	sehr gut	gut	sehr gut	sehr gut	unbefriedigend	sehr gut				
Tössegg links	sehr gut	gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut				

## Legende:

Fliessgewässersystem A
Fliessgewässersystem B
Fliessgewässersystem C

sehr gut
gut
mässig
unbefriedigend
schlecht
keine Beurteilung