

# Gewässergütebewertung für 2013/14

	Wasserqualität						Biologie			
	Ammonium	Nitrat	Nitrit	ortho-Phosphat	Gesamt-Phosphat	DOC	Kieselalgen Frühling 2013	Kieselalgen Herbst 2013	Wirbellose (Makrozoobenthos)	SPEAR <sub>pesticides</sub>
<b>Schleitheim:</b>										
Eingang Beggingen	sehr gut	gut	gut	gut	gut	gut	keine Beurteilung	gut	gut	gut
Ausgang Beggingen	gut	gut	gut	gut	gut	gut	keine Beurteilung	gut	gut	gut
Grenze Beggingen/Schleitheim	mässig	gut	schlecht	schlecht	schlecht	mässig	keine Beurteilung	mässig	mässig	mässig
Ausgang Schleitheim	sehr gut	gut	gut	unbefriedigend	unbefriedigend	gut	keine Beurteilung	gut	gut	gut
Drainageleitung (Deponiebach)	sehr gut	gut	gut	gut	schlecht	gut	keine Beurteilung	gut	gut	gut
Chrebsbach	sehr gut	gut	mässig	mässig	unbefriedigend	mässig	keine Beurteilung	gut	gut	gut
Zwärenbach	sehr gut	gut	gut	gut	mässig	mässig	keine Beurteilung	gut	gut	gut
Oberwiesen Rank	sehr gut	gut	gut	unbefriedigend	mässig	gut	keine Beurteilung	gut	gut	gut
Wutach Wunderklingen	sehr gut	gut	gut	unbefriedigend	unbefriedigend	gut	keine Beurteilung	gut	gut	gut
<b>Klettgau:</b>										
Wisengraben	sehr gut	gut	gut	gut	gut	gut	keine Beurteilung	unbefriedigend	gut	gut
Seltenbach	sehr gut	gut	gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	keine Beurteilung	sehr gut	gut	gut
Mühlbach	sehr gut	gut	gut	gut	gut	gut	keine Beurteilung	gut	gut	gut
Halbbach vor ARA	sehr gut	gut	gut	gut	gut	gut	keine Beurteilung	mässig	gut	gut
Halbbach nach ARA	schlecht	gut	gut	schlecht	schlecht	gut	keine Beurteilung	schlecht	gut	gut
Klingengraben Grenze	sehr gut	gut	gut	schlecht	schlecht	gut	keine Beurteilung	mässig	gut	gut
Klingengraben Ende	sehr gut	gut	gut	gut	gut	gut	keine Beurteilung	gut	gut	gut
Seegraben im Boden	sehr gut	gut	gut	sehr gut	gut	gut	keine Beurteilung	gut	gut	gut
Seegraben Grenze	sehr gut	gut	gut	gut	gut	gut	keine Beurteilung	mässig	gut	gut
Schwarzbach Ende	sehr gut	gut	gut	unbefriedigend	mässig	gut	keine Beurteilung	mässig	gut	gut
<b>Fulach/Durach: * führt nicht immer Wasser!</b>										
Grenze Merish./Bargen	sehr gut	gut	gut	mässig	mässig	gut	keine Beurteilung	gut	gut	gut
Einlauf Weiher*	sehr gut	gut	gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	keine Beurteilung	keine Beurteilung	gut	gut
Mühlental vor Eindohlung	sehr gut	gut	gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	keine Beurteilung	keine Beurteilung	gut	gut
Fulach b. Feuerwehrzentrum	sehr gut	gut	gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	keine Beurteilung	keine Beurteilung	gut	gut
<b>Biber:</b>										
Hofen	sehr gut	gut	gut	sehr gut	gut	gut	keine Beurteilung	sehr gut	gut	gut
Thayngen	sehr gut	gut	gut	mässig	mässig	gut	keine Beurteilung	sehr gut	gut	gut
Gottmadinger Dorfbach	sehr gut	mässig	gut	schlecht	schlecht	gut	keine Beurteilung	gut	gut	gut
Buch	sehr gut	mässig	gut	mässig	mässig	gut	keine Beurteilung	gut	gut	gut
Karollhof	sehr gut	mässig	gut	mässig	mässig	gut	keine Beurteilung	mässig	gut	gut
<b>Rhein:</b>										
Stein am Rhein	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	keine Beurteilung	keine Beurteilung	keine Beurteilung	keine Beurteilung
Bibermühle	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	keine Beurteilung	keine Beurteilung	keine Beurteilung	keine Beurteilung
Salzstadel	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	keine Beurteilung	keine Beurteilung	keine Beurteilung	keine Beurteilung
Nohl	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	keine Beurteilung	keine Beurteilung	keine Beurteilung	keine Beurteilung
Ellikon	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	keine Beurteilung	keine Beurteilung	keine Beurteilung	keine Beurteilung
Thur	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	keine Beurteilung	keine Beurteilung	keine Beurteilung	keine Beurteilung
Tössegg links	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	keine Beurteilung	keine Beurteilung	keine Beurteilung	keine Beurteilung

**Legende:**

Fließgewässersystem A
Fließgewässersystem B
Fließgewässersystem C

	sehr gut
	gut
	mässig
	unbefriedigend
	schlecht
	keine Beurteilung